




Tripié para Nivel Láser

Tripode for Laser Level



TNL

Instructivo y Garantía.
Instructive and Warranty.

ATENCIÓN: Lea, entienda y siga las instrucciones de seguridad contenidas en este instructivo, antes de operar esta herramienta. **WARNING:** Read, understand and follow the safety rules in this instructive, before operating this tool.


E S P A Ñ O L

INSTRUCCIONES DE USO


El tripié permite colocar el láser en una posición específica y realizar fácilmente ajustes como la altura, ángulo y la inclinación del nivel láser.

Instalando el láser en el tripié.


1. Abre las 3 patas del tripié para estabilizar la plataforma.




2. Retire la placa de montaje del tripié con la palanca de liberación rápida.



3. Alinee la montura de 1/4" de la base del nivel láser con el tornillo del tripié.



4. Gire el nivel láser en sentido horario para sujetar firmemente la unidad a la placa de montaje.




5. Fije la placa de montaje con el láser al tripié jalando la palanca de liberación rápida, después colóquelo en la abertura de tripié. Suelte la palanca de liberación para fijarlo.

NOTA: Asegúrese de que el láser apunta perpendicular a la palanca de ajuste de ángulo.

6. Para desmontar el nivel láser, jale la palanca de liberación rápida y luego quite el montaje del tripié.
7. Para retirar el nivel láser de la placa de montaje, gire la unidad hacia la izquierda.

Ajustando la altura del tripié.

1. Extienda las tres patas del tripié desbloqueando las palancas y elevando con las patas el tripié.




NOTA: Asegúrese de bloquear en posición con la palanca una vez lograda la altura deseada en el tripié.

2. Para elevar aún más el láser, gire la manivela de bloqueo de altura a la izquierda y levante la base del láser a la altura deseada.

NOTA: Asegúrese de bloquear con la perilla una vez ajustada la altura de la base, gire a la derecha.

Ajustando el ángulo de la base del tripié.

1. Gire la manija de ajuste del ángulo hacia la izquierda para permitir que el mango se mueva.



2. Gire el nivel láser al ajuste deseado y bloquee la posición con la manivela.

Ajustando la inclinación de la base del tripié.

1. Afloje la perilla de bloqueo de inclinación girando hacia la izquierda, establezca la inclinación que necesite y asegure la posición nuevamente.


Ajustando la rotación de la base del tripié.

1. Afloje la perilla de bloqueo de rotación girando hacia la izquierda, establezca la posición que necesite y asegure la posición nuevamente.

NOTA: Asegúrelo en su lugar después de ajustar girando la perilla hacia la derecha.

! IMPORTANTE: Desactive la característica de auto-nivelación del nivel láser (modelos que lo tengan).

1. Coloque el láser en el tripié y establezca los ajustes deseados (ángulo, rotación e inclinación).



2. Encienda el nivel láser, asegúrese de que el interruptor de auto nivelación esté en posición de apagado (off). Presione el botón de encendido, vaya al menu de modo hasta láser y desactivelo.

NOTA: Dependiendo del modelo, se indicará con una luz led roja si esta activada.


E N G L I S H

OPERATION INSTRUCTIONS


The tripod allows you to set up the laser in a specific position and easily make adjustments to the height, angle and tilt of the unit.

Attaching laser to tripod.


1. Open up the 3 legs of the tripod to stabilize the platform.




2. Remove the mounting plate from the tripod by lifting on the quick release lever.



3. Align the 1/4" mount at the base of the laser unit with the 1/4" screw at the top of the tripod.



4. Rotate the laser unit clockwise to fasten the unit to the mounting plate securely.




NOTE: Make sure the laser is pointing perpendicular to the angle adjusting handle.

6. To remove the laser unit from the tripod, lift the quick release lever at the top of the tripod and then raise the laser and mounting plate from the tripod.

7. To remove the laser unit from the mounting plate, rotate the unit anti-clockwise.

Adjusting the height of the tripod.

1. Extend the 3 legs of the tripod by unlocking the leg locking levers and raising the legs.




NOTE: Ensure the locking levers are locked once desired height is achieved to secure the tripod.

2. To raise the laser further, wind the height locking knob anti-clockwise to loosen, then raise the laser by winding the height adjustment handle.

NOTE: Ensure the height locking knob is secured after adjusting, by rotating clockwise.

Adjusting the angle of the tripod.

1. Rotate the angle adjusting handle anti-clockwise to allow the handle to move.



2. Adjust unit to the desired angle using the handle, then secure in place by rotating the handle clockwise.

Adjusting the tilt of the tripod base.

1. Loosen the tilt locking knob by rotating anti-clockwise. Then adjust the tilt angle and secure in place again.


Rotating the tripod base.

1. Loosen the rotation locking knob by rotating anti-clockwise. Adjust unit by using the angle adjusting handle.

NOTE: Secure in place after adjusting, by turning the rotation locking knob clockwise.

IMPORTANT: Disabling Auto-Levelling feature to Create an Angled Line (for level laser that has this feature).

1. Attach the laser to the tripod and adjust the tripod to the desired height, angle and tilt.



2. Turn the unit on using the on/off switch, ensuring that the auto-levelling switch is in off position. Press the on/off operating mode button until desired laser more achieved.

NOTE: The indicator light will glow red, indicating the auto-levelling feature is in-active.

POLIZA DE GARANTÍA WARRANTY POLICY

1 AÑO
GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Urrea Herramientas Profesionales S.A. de C.V. km 11,5 Carretera A El Castillo, El Salto, Jalisco, México. C.P. 45680, Tel. (33) 3208 7900, RFC UHP900402Q29, garantiza este producto por el término de 1 año en sus piezas, componentes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de entrega.

Condiciones: Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto junto con la poliza de garantía debidamente firmada y sellada por el establecimiento donde la adquirió, en cualquiera de los centros de servicio autorizados.

Los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la garantía serán cubiertos por Urrea Herramientas Profesionales S.A. de C.V.

Esta garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales o al desgaste natural de sus partes.
- Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo al instructivo de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas no autorizadas.

Urrea Herramientas Profesionales S.A. de C.V. km 11,5 Carretera A El Castillo, El Salto, Jalisco, México. C. P. 45680, Tel. (33) 3208 7900, RFC UHP900402Q29, warranties this product for a period of 1 year in its parts, components and manual labour against any manufacture defect from the purchasing date.

Terms: In order to make warranty effective you must present the product along with the warranty properly filled and signed to an authorized distributor or service center. Urrea Herramientas Profesionales S.A. de C.V. will cover the transportation cost related to the warranty.

This warranty is not applicable in the following cases:

- When the product has not been used according to normal conditions or natural wear of its parts.
- When the product has not been used according with this user's manual instructions.
- When the product has been fixed or modified by unauthorized or unqualified person.

Sello del distribuidor/
Distributor seal: